



norsk varme

Bransjeforening for miljøvennlige ildsteder og skorsteiner

Orientering fra Norsk Varme

Strengere krav til å demontere eldre peiser som kan inneholde asbest

Arbeidstilsynet har strammet inn kravene til håndtering av riving av gamle ildsteder som kan inneholde asbest. Det er viktig at forbrukerne er klar over dette, ved oppussingsprosjekter. Riktig håndtert, behøver det ikke å bety store endringer, men i visse tilfeller kan prosjektet få betydelige merkostnader ved håndteringen av løs asbest.

Dette gjelder særlig hvis eldre ildsteder skal rives, eller man skal sette inn nye innsatser i eldre murte peiser. Ofte ble det benyttet plater av asbest inne i eller i omrammingen til en del av disse peisene.

Finner man asbest under riving eller montering må alt arbeid stanses. Asbest må saneres av et godkjent firma. Som privatperson kan man velge å fjerne asbesten selv, på egen risiko. Montørfirmaer fra ildstedbransjen har ikke tillatelse til å håndtere dette.

Kostnaden til et saneringsfirma vil komme i tillegg for kundens regning.

Hva er asbest

Asbest er et mineral som tidligere ble brukt i byggevarer (isolasjon, fliser, tak, vindusmatt, fugemasser m.m.). Når asbestholdige materialer er intakte, gir de som regel liten risiko. Risiko oppstår når materialet skades og fiber frigjøres i lufta.

Inhalasjon av asbestfibre kan gi alvorlige sykdommer (asbestose, lungekreft, mv). Risikoen øker ved eksponering over tid.

Lovverk og krav

Arbeid med asbest reguleres av gjeldende nasjonale forskrifter og arbeidsmiljøregler. Kun sertifiserte firmaer/arbeidere med riktig opplæring og verneutstyr skal utføre sanering. Alt avfall som inneholder asbest må håndteres, transporteres og deponeres i henhold til regelverket.

Er det farlig?

Et spesialfirma kan ta seg av alt arbeid, med kartlegging, plan, gjennomføring, måling og dokumentasjon. Men den enkelte eier kan altså gjøre alt selv også. Ofte vil eksponeringen være ubetydelig, men vår bransje kan ikke gi faglige råd om den enkelte ønsker å utføre rivingen selv.